פיקוח פנים - פיקוח בניה

סיום | נעל | אשר | בטל | תזכורות | בעל ענין | מכתבים והדפסות | שיוך | כתובת | פעילויות נוספות | מידע נוסף

תלונה 40-2011-3288

שולחן עבודה
טיפול בפניה
פתיחת קובץ בתובע
איתור פניה/תלונה
פניה חדשה
תשובה חדשה
הקלטת מחוץ תיק
תיק טיפול
שימוש חוזר
נסח טאבו
דוחות
תמונות

מספר: 40-2011-3288 | ת.פתיחה: 25/05/2011 | סיבת סגירה: | ת.סגירה:

סטטוס: פתוחה | מתאריך: 25/05/2011 | משוייך ל:

כתובת פניה
רחוב: יפו | בית: 44 | כניסה:
דירה: | קומה: | תיק בניין:
תאור כתובת:
שכונה: פלורנטין

כתובת המתלוננת בטפסה

תאור כתובת	בית	כניסה

גוש	חלקה	שומה

תיק בניין:

פרטי פניה
סוג פניה: טלפונית | מהות: בלוקים נופלים מקומה שלישי...וחלוקת דירות (חב' כחול לבן)
גורם פונה: קבוע-עירום שם | הערה:
אסמכתא: | מתאריך: 25/05/2011 | טיפול:

פרטי ביקור
רחוב פניה: נדין דוראני
אזור פיקוח: דרום ויפו

פרטי טיפול
תאריך ביקור מתוכנן:
תאריך ביקור אחרון: